

# スズキ株式会社

## I VVT(可変バルブ・タイミング)システム


通称名	車両型式	エンジン型式	適用時期	出典資料
アルト	GF-HA22S	K6A	1998.10~	サービスマニュアル概要編 40-76G00 サービスマニュアル整備編 42-76G00

### 1 概要(図I-1)

VVT(可変バルブ・タイミング)システムは、エンジン運転状態によりインテーク・バルブ・タイミングを連続可変し、エキゾースト・バルブとのオーバラップ量を変化させるシステムである。このシステムを採用することによりトルク向上及び燃費向上を図っている。

一般に、インテーク・バルブ閉時期が早いと低中速回転域で体積効率が向上し、遅いと慣性効果により高速回転域で体積効率が向上してそれぞれトルクが向上する。

そこで、VVTシステムでは、エンジン潤滑オイルの油圧により、インテーク・バルブ・タイミングを連続可変するインテーク・カム・タイミング・スプロケットAss'yをインテーク・カムシャフト前端部に取り付け、エンジン回転速度と負荷に応じた最適なインテーク・バルブ・タイミングに制御している。



図I-1 VVT(可変バルブ・タイミング)システム

### 1) 各エンジン運転状態におけるバルブ・タイミング

#### (1) 始動時及びアイドル時

最遅角でオーバラップを小さくして未燃焼ガスの吸気側への吹き返しをなくすことにより、始動性の向上、アイドル回転の安定、また、燃焼状態が安定するため、吸入空気量が減少し燃費が向上する。

## (2) 中負荷域(図 I - 2)

バルブ・オーバラップを大きくし(進角), 内部EGR効果(吸気管負圧により排気行程末期ガスの一部が吸気管へ再吸入される)により吸気管負圧が緩和され, ポンピング・ロス(ピストン下降時のエンジン・フリクション)が減少することによって燃費が向上する。

また, 内部EGR効果により燃焼温度を下げてNOxを低減させると共に, 未燃焼ガスを最燃焼させることによりHCも低減している。

## (3) 低中回転高負荷域(図 I - 3)

インテーク・バルブを早く閉じ(進角), 体積効率を向上させることによって低中速トルクを向上させている。

## (4) 高回転高負荷域

インテーク・バルブを遅く閉じ(遅角), 慣性吸気効果により体積効率を向上させることによって高速トルクを向上させている。




図 I - 2 中負荷域




図 I - 3 低中回転高負荷域

## 2) エンジン仕様(図 I - 4)

型 式	K6A
仕 様	VVTシステム・ターボ
シリンダ数及び配置	直列3気筒・横置き
燃焼室形状	ペントルーフ型
バルブ機構	DOHC4バルブ/チェーン駆動 (IN:2 / EX:2)
総排気量(cc)	658
ボア×ストローク(mm)	68.0×60.4
圧縮比	8.6
最高出力(PS/rpm)	64/6500(ネット)
最大トルク(kgf・m / rpm)	11.0/3500(ネット)
点火順序	1-3-2





図 I - 4 エンジン性能曲線

## 2 構造・機能

### 1) 構成部品の配置(図 I - 5 )



## 2) システム構成図(図 I - 6)




图 I - 6 システム構成図

## 3) システム・フロー・チャート(図 I - 7)




图 I - 7 システム・フロー・チャート

#### 4) 油圧系統(図 I - 8)

VVT システム駆動のため、専用の油路を設けている。

オイル・ポンプからのオイルは、オイル・パイプを通りオイル・コントロール・バルブ(OCV)へ流れる。

エンジン・コントロール・バルブは、ECM(Engine Control Module)により制御されており、油路を切り替えてシリンダ・ヘッド、インテーク・カムシャフトを通して、インテーク・カム・タイミング・スプロケット Ass'yへオイルを送り、進角、保持、遅角の各動作を行っている。

進角又は遅角の動作が切り替わると、インテーク・カム・タイミング・スプロケット Ass'y からインテーク・カムシャフト、シリンダ・ヘッドを通ってオイル・コントロール・バルブへオイルが戻りドレーンされる。




図 I - 8 VVT システムの油路

#### (1) オイル・コントロール・バルブ(OCV)(図 I - 9)

オイル・コントロール・バルブは、オイル・ポンプ・ケース(タイミング・チェーン・カバー)に取り付けられており、インテーク・カム・タイミング・スプロケット Ass'y に内蔵された油圧アクチュエータに印加する油圧を制御し、インテーク・バルブ・タイミングを連続可変する。

ECMは、250 Hzのデューティ信号によってオイル・コントロール・バルブのスプール弁を作動させ、油圧通路を切り替えている。




図 I - 9 オイル・コントロール・バルブ

## (2) インテーク・カム・タイミング・スプロケット Ass'y

(図 I - 10)

インテーク・カム・タイミング・スプロケット Ass'y には、ロータ作動角を制御する油圧アクチュエータが取り付けられている。

ロータとインテーク・カムシャフトが結合しており、ロータ作動角の変化(最大30度)によって、インテーク・バルブ・タイミングが変化する。

## (1) 作 動

## (a) 遅 角(図 I - 11)

ECM からのデューティ比が小のとき、OCV スプール弁は右へ移動する。油圧が遅角室に掛かり、進角室側ドレーンが開くため、ロータは遅角側へ回転する。




図 I - 10 インテーク・カム・タイミング・スプロケット Ass'y




図 I - 11 作動(遅角)

## (b) 進 角(図 I - 12)

ECM からのデューティ比が大のとき、OCV スプール弁は左へ移動する。油圧が進角室に掛かり、遅角室側ドレーンが開くため、ロータは進角側へ回転する。




図 I - 12 作動(進角)

## (c) 保 持(図 I - 13)

遅角又は進角作動時に ECM からの信号が保持デューティ比になると、OCV スプール弁は中間の位置で停止する。このとき、遅角室及び進角室共に油圧の変化がないため、ロータはそのときの任意の位置に固定される。




図 I - 13 作動(保持)

## 5) 制御系統

## (1) VVT 制御(図 I - 14)

ECM は、エンジン回転速度、スロットル開度、マニホールド圧力、アクセル開度、冷却水温により各運転条件での最適なバルブ・タイミング(進角量)を決定し、オイル・コントロール・バルブ(OCV)をデューティ制御(周波数250 Hz)する。

また、カム角センサにより実進角量を検出し、目標進角量に近づけるようフィードバック制御を行う。




図 I - 14 VVT 制御システム

### 3 点検・整備のポイント

#### 1) 自己診断機能

ECMは、各センサからの信号に異常を検出すると、コンビネーション・メータ内のチェック・エンジン・ランプで表示する自己診断機能(セルフ・ダイアグノーシス)を備えている。

また、ECMは、入出力信号に異常を検出したとき、エンジンのトラブルを防止し、最低限の走行性能を確保するためのフェイルセーフ機能を備えている。

**注意** ・ダイアグ・コードを表示する前に以下に示す事項を守らないと、記憶されている故障コードが消去されてしまうため注意すること。

- i) コントローラのカプラは外さないこと。
- ii) バッテリ配線を外さないこと。
- iii) コントローラ・アースを外さないこと。
- ・異常を検出した後になんらかの原因で正常復帰した場合でも、コントローラは故障コードをメモリに記憶しているため、表示操作を行うとコードが表示される。
- ・記憶されたコードは、消去の操作を行わないと残っているため、修理後はコードの消去を行ってから確認テストを行うこと。

#### (1) 故障コードの表示方法(図 I - 15)

モニタ・カプラのDN端子をGND端子に接続し、コンビネーション・メータ内チェック・エンジン・ランプの点滅回数で識別する。




図 I - 15 故障コードの表示方法

## (2) 故障コードの表示パターン(図 I - 16)

故障コードの表示パターンは、図のようになる。(例：コード12)

**注意** コードは小さい順に3回ずつ表示される。

## (3) 故障コードの消去方法

RADIO・DOMEヒューズを20秒以上外す。

## (4) 自己診断コード表





図 I - 16 故障コードの表示パターン

コード	診断項目	診断内容	フェイルセーフ制御
11	プレッシャ・センサ信号 (PM端子)	PM端子電圧が一定時間以上診断上限電圧(4.84V)以上又は電圧変化が診断電圧変化量(0V)以下となっている。	スロットル開度とエンジン回転速度から圧力値を推定する。
12	正常	システムは正常に作動している。	
13	スロットル・センサ信号 (TS1端子)	TS1端子電圧が一定時間以上診断上限電圧(4.55V)以上又は診断下限電圧(0.41V)以下となっている。	
	スロットル・センサ信号 (TS2端子)	TS2端子電圧が一定時間以上診断上限電圧(4.65V)以上又は診断下限電圧(0.31V)以下となっている。	
	TS1, TS2相関	TS1端子とTS2端子の出力電圧差が0.19V以上となっている。	
35	スロットル・バルブ動作	• ECM要求スロットル開度と実開度の偏差が5°以上となっている。 • スロットル・モータ電流が規定値以上となっている。	
	スロットル・リターン ・スプリング動作	• ECM要求スロットル開度と実開度の偏差が5°以上となっている。 • スロットル・モータ電流が規定値以上となっている。 • イグニションSW OFF時、デフォルト開度信号が規定値外となっている。	スロットル・パワー・リレーOFFとし、デフォルト開度で走行する。 (デフォルト開度とは、機械的に設定されたスロットル・バルブ開度のことである。)
	電子制御スロットル ・システム通信	通信が一定時間以上行われない。	
	電子制御スロットル ・システム	• 要求スロットル開度演算(ECM側)の異常を検出。 • スロットル制御(TCM側)の異常を検出。	
36	アクセル・センサ信号 (AS1端子)	AS1端子電圧が一定時間以上診断上限電圧(4.47V)以上又は診断下限電圧(0.5V)以下となっている。	
	アクセル・センサ信号 (AS2端子)	AS2端子電圧が一定時間以上診断上限電圧(4.62V)以上又は診断下限電圧(0.495V)以下となっている。	
	AS1, AS2相関	AS1端子とAS2端子の出力電圧差が0.375V以上となっている。	
14	O <sub>2</sub> センサ信号 (OX端子)	空燃比フィードバック実行条件下O <sub>2</sub> センサ不活性状態が一定時間以上続いた。	O <sub>2</sub> センサ・フィードバック停止
15	クランク角センサ信号 (CAS端子)	CAS端子に一定時間以上信号が入力されない。	なし
16	車速センサ信号 (SPD端子)	減速時フューエル・カット実行中、SPD端子に一定時間以上約0km/hを検出。	車速10km/hとしてシステムを制御する。
17	ノック・センサ信号 (KNK端子)	KNK端子が規定回転速度以下で一定時間以上診断上限電圧(4.0V)以上又は診断下限電圧(1.0V)以下となっている。	ノック制御停止。
18	吸気温センサ信号 (THA端子)	THA端子電圧が一定時間以上診断上限電圧(4.88V)以上又は診断下限電圧(0.1V)以下となっている。	吸入空気温度を18°Cとしてシステムを制御する。
19	水温センサ信号 (THW端子)	THW端子電圧が一定時間以上診断上限電圧(4.84V)以上又は診断下限電圧(0.1V)以下となっている。	冷却水温度を80°Cとしてシステムを制御する。 (ラジエータ・ファンは回り続ける)
31	カム角センサ信号 (CS2端子)	始動モード中であるにもかかわらずCS2端子に一定時間以上信号が入力されない。	なし
32	VVT作動異常	進角制御しているにもかかわらず、実バルブ・タイミングが目標進角量に近づかない又は最遅角モードであるにもかかわらず実進角量が大きい。	なし

- 注意**
- ・故障箇所が複数の場合、コードの小さい順に、3回ずつすべてのコードを表示する。
  - ・ダイアグ・コード15は、ダイアグ・カプラを操作後、イグニション・スイッチOFFから素早くクランキングを行い、読み取る必要がある。