

点検、調整

1. ディスクブレーキパッド厚さ点検

- (a) タイヤを取りはずす。
- (b) ディスクブレーキシリンダの点検穴からパッド厚さを点検する。

基準値

クラウン

部位	新品時 [mm]	限度 [mm]
フロント [1JZ-GTE、 4WD車]	11.0	1.0
フロント [除く1JZ-GTE、 4WD車]	12.0	1.0
リヤ	10.5	1.0

クラウンマジェスタ

部位	新品時 [mm]	限度 [mm]
フロント	11.0	1.0
リヤ	10.5	1.0

<注意>

限度を超える場合は、ブレーキパッドを交換する。

- (c) タイヤを取り付ける。

計器 トルクレンチ [20110]

基準値

$T = 103N\cdot m$ {1050kgf·cm}

2. パワーサプライ系圧抜き

- (a) イグニッションスイッチOFFで、ブレーキペダルを40回以上踏み込む。
- (b) イグニッションスイッチをONにしてポンプを作動させ、30~40秒後にポンプが停止することを確認する。

<注意>

ポンプが停止しない場合は、再度パワーサプライ系のエア抜きを行う。

3. ブレーキ系統エア抜き（マスターシリンダASSYW/A BS & VSC車）

<注意>

- エア抜き実施中ブレーキフルードの追加は、リザーバーのMIN～MAXラインの間を保つ。
- エア抜き（通常のエア抜き）時、ポンプモータが頻繁に作動するような激しいペダル操作をしない。
- エア抜き後、ブレーキの引きずりがエア抜き前に比べて極端に大きくなることを確認する。
- リザーバーキャップをはずしたままペダルを操作すると、フルードがあふれる可能性があるため、フルード補充時にペダル操作をしないか、フルード缶をリザーバ注入口にたてておく。
(a) イグニッションスイッチをONのまま、ブレーキペダルを20回以上踏み込む。
(b) フロントブレーキシリンダのブリーダープラグで通常のエア抜きを行う。

計器 トルクレンチ [20110]

油脂・その他 トヨタ純正 ブレーキフルード2500H (32503)
基準値

T=10.8N·m {110kgf·cm} (ブリーダープラグ)

<注意>

エア抜きは左右両輪で行う。

- (c) ブレーキペダルを踏み込んだ状態で保持し、リヤブレーキシリンダのブリーダープラグよりエア抜きを行う。

計器 トルクレンチ [20110]

油脂・その他 トヨタ純正 ブレーキフルード2500H (32503)
基準値

T=10.8N·m {110kgf·cm} (ブリーダープラグ)

<注意>

- ブレーキフルードは連続的に出るため、ペダリングの必要はない。
- エア抜きは左右両輪で行う。
(d) イグニッションスイッチをOFFにし、DLC3にSSTを接続する。

SST 09991-60101 (09991-60300)

- (e) イグニッションスイッチをONにする。
(f) SSTの電源スイッチをONにし、メニュー画面でエア抜きを選択する。

(g) "SRCF" ソレノイドをONにしてペダルを踏み込み保持し、フロント右のブレーキシリンダーよりエア抜きを行う。

計器 トルクレンチ [20110]

油脂・その他 トヨタ純正 ブレーキフルード2500H [32503]
基準値

$T = 10.8 \text{ N}\cdot\text{m} \quad (110 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$ (ブリーダープラグ)

<注意>

- ブレーキペダルは踏んだまま保持し、ペダリングする必要はない。
- ソレノイドは焼き付き防止のため連続4秒以上作動させない。また、連続して作動させる場合20秒以上の間隔を開ける。
- エアが完全に抜けるまで繰り返し行う。

<参考>

- SSTはソレノイド保護のため、4秒でソレノイド作動信号を自動的に停止する。

(h) "SRCR" ソレノイドをONにしてペダルを踏み込み保持し、フロント左のブレーキシリンダーよりエア抜きを行う。

計器 トルクレンチ [20110]

油脂・その他 トヨタ純正 ブレーキフルード2500H [32503]
基準値

$T = 10.8 \text{ N}\cdot\text{m} \quad (110 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$ (ブリーダープラグ)

<注意>

- ブレーキペダルは踏んだまま保持し、ペダリングする必要はない。
- ソレノイドは焼き付き防止のため連続4秒以上作動させない。また、連続して作動させる場合20秒以上の間隔を開ける。
- エアが完全に抜けるまで繰り返し行う。

<参考>

SSTはソレノイド保護のため、4秒でソレノイド作動信号を自動的に停止する。

(i) "SRMF"、"SRMR" のソレノイドを同時にONして、リヤブレーキシリンダーよりエア抜きを行う。

計器 トルクレンチ [20110]

油脂・その他 トヨタ純正 ブレーキフルード2500H [32503]
基準値

$T = 10.8 \text{ N}\cdot\text{m} \quad (110 \text{ kgf}\cdot\text{cm})$ (ブリーダープラグ)

<注意>

- ブレーキペダルは踏み込まない。
- エア抜きは左右両輪で行う。
- ソレノイドは焼き付き防止のため連続4秒以上作動させない。また、連続して作動させる場合20秒以上の間隔を開ける。
- エアが完全に抜けるまで繰り返し行う。

<参考>

- SSTはソレノイド保護のため、4秒でソレノイド作動信号を自動的に停止する。

4. ブレーキフルード量調節


- (a) イグニッションスイッチOFFで、ブレーキペダルを40回以上踏み込み、パワーサプライ系の圧を抜く。

<参考>

パワーサプライ系の圧が抜けないと、ペダルの踏力が重くなる

- (b) パワーサプライ系の圧を抜いた状態で、ブレーキフルードの液面がMAXの位置になるように、フルード量を調節する。

油脂・その他 トヨタ純正 ブレーキフルード2500H [32503]



5. ブレーキ系統エア抜き（VSCあり、車種クラウン）

- (a) マスターシリンダリザーバキャップをはずし、ブレーキフルードをリザーバのMAXレベルまで補充する。
- (b) リザーバにブレーキリザーバプレッシャアダプターを取り付け、ターボプレッシャゲージを接続する。

計器 ブレーキリザーバプレッシャーアダプター [14003]

計器 ターボチャージャープレッシャーゲージ（株）バンサン
イ扱い [TCP-2TB]

- (c) プレッシャゲージを使用して、リザーバに0.01MPa {1kgf·cm} の圧力をかけ、ブレーキアクチュエータのブリーダーブラグをゆるめてエア抜きを行う。

油脂・その他 トヨタ純正 ブレーキフルード2500H [32503]

- (d) ブリーダーブラグからエアが出なくなるまで (a) ~ (c) の作業を行う。


油脂・その他 トヨタ純正 ブレーキフルード2500H [32503]

基準値

$T = 8.3 \text{ N} \cdot \text{m}$ {85kgf·cm} (ブリーダーブラグ)

オーバーホール（脱着・分解）

1. ブレーキマスターシリンダリザーバフイラキヤップASSY取りはずし[47230/4702]
2. ブレーキマスターシリンダリザーバストレーナ取りはずし[47299/4702]
3. ブレーキフルード抜き取り



4. フロントブレーキチューブNO.1切り離し[47311/4708]
(a) ユニオンナットレンチを使用して、フロントブレーキチューブNo.1を切り離す。


工具 ユニオンナットレンチ [09023-00100]

5. リヤブレーキチューブNO.1切り離し[47321/4708]
(a) ユニオンナットレンチを使用して、リヤブレーキチューブNo.1を切り離す。

工具 ユニオンナットレンチ [09023-00100]

6. ブレーキアクチュエータホース切り離し(VSCあり、車種クラウン)[44571/4708]

- (a) クリップをはずし、マスターシリンダリザーバからブレーキアクチュエータホースNo.1を切り離す。



7. ブレーキマスターシリンダASSY取りはずし[47201/4702]

- (a) ナット2個をはずし、マスターシリンダをブレーキブースタから取りはずす。

8. ブレーキマスターシリンダリザーバ取りはずし[47202/4702]

- (a) スクリューをはずし、マスターシリンダからマスターシリンダリザーバを取りはずす。


9. ブレーキマスターシリンダキット取りはずし[04493/4702]


- (a) マスターシリンダからマスターシリンダグロメット2個を取りはずす。

- (b) ピストンを押し込み、リザーバ取り付け部を下に向け、ストレートピンを取りはずす。

＜注意＞

傷つき防止のためウエスなどを使用する。





- (c) ピストンを押し込み、SSTを使用してスナップリングを取りはずす。


SST 09905-00013

- (d) No.1ピストンサブASSYを、マスターシリンダボデーからまっすぐに引いて取りはずす。

<注意>

シリンダボデー内面を傷つけない。

- (e) ピストンガイド、シリンダカップおよびプレートをNo.1ピストンから取りはずす。




- (f) No.2ピストンの端面が出てくるまで、フランジ部を木片などに軽くたたき、端面が出たらNo.2ピストンをマスターシリンダボデーからまっすぐに引いて取りはずす。

油脂・その他 木片 [53601]

<注意>

シリンダボデー内面を傷つけない。



10. ブレーキマスターシリンダキット取り付け[04493/4702]
(a) 新品のNo.2ピストン、No.1ピストン、およびOリングにラバーリースを塗布する。

油脂・その他 トヨタ純正 ラバーリース [30902]

- (b) No.2ピストンサブASSYをマスターシリンダボデーに取り付ける
<注意>


シリンダ内面を傷つけないように、ピストンはまっすぐ挿入する。

- (c) プレート、シリンダカップおよびピストンガイドをNo.1ピストンを取り付ける。

- (d) No.1ピストンサブASSYをマスターシリンダボデーにまっすぐ取り付ける。

<注意>


- シリンダ内面を傷つけないように、ピストンはまっすぐ挿入する。
- シリンダカップのリップ部を傷つけない。



- (e) ピストンを押し込んだ状態で、リザーバ取り付け部のポートからストレートピンを挿入する。

<注意>

ストレートピンおよびピストンが確実に取り付けられていることを確認する。



- (f) ピストンを押し込んだ状態で、SSTを使用して新品のホールスナップリングを取り付ける。
SST 09905-00013

- (g) 新品のグローメットにラバーグリースを塗布し、マスターシリンダボディーに取り付ける。

油脂・その他 トヨタ純正 ラバーグリース [30902]

11. ブレーキマスターシリンダリザーバ取り付け[47202/4702]

- (a) スクリューで、マスターシリンダにマスターシリンダリザーバを取り付ける。

12. ブレーキブースタプッシュロッド隙間点検

- (a) ブレーキブースタのバキュームホースをはずし、ブースタ内の負圧を抜く。

- (b) シリンダボディーに、シックネスゲージ(0.5mm)2個を対称になるよう当てる。

計器 シックネスゲージ [24001]

- (c) SSTのロッドをマスターシリンダのピストンに軽く当てる。SST本体をシリンダボディーにまっすぐに当てロッドを固定する。

SST 09737-00011

- (d) SSTを反転させて、SSTのロッドとブースタのプッシュロッドの隙間を点検する。

基準値

0mm(プッシュロッドすき間)

<参考>

- SSTとシェルにすき間がある場合は、プッシュロッドのすき間が過小と判断する。
- ブースタのプッシュロッドにチョークが付着していない場合は、プッシュロッドすき間が过大と判断する。

13. ブレーキブースタプッシュロッド隙間調整

- (a) プッシュロッド隙間が基準値外の場合は以下の作業を行う。

- (1) ブライヤーを使用して、プッシュロッドを固定し、スパナを使用して、ジャッギングボルトを回してプッシュロッドの長さを調整する。

工具 スパナ 6×7mm [10405]

<注意>

ブースタ内に負圧がない状態で調整を行う。(エンジン停止状態でブレーキペダルを数回踏み、ブースタ内の負圧を抜く。)

- (2) マスターシリンダ取り付け後、フロントおよびリヤのブレーキの引きずりを点検する。

14. マスターシリンダ内エア抜き

油脂・その他 トヨタ純正 ブレーキフルード2500H [32503]



15. ブレーキマスターシリンダASSY取り付け[47201/4702]

- (a) ナット2個で、マスターシリンダをブレーキブースタ取り付ける。

計器 トルクレンチ [20110]

基準値

T=12.5N·m (130kgf·cm)



16. ブレーキアクチュエータホース取り付け(VSCあり,車種クラウン)[44571/4708]
 - (a) クリップで、マスターシリンダリザーバにブレーキアクチュエータホースNo. Iを取り付ける。
17. リヤブレーキチューブNO.1取り付け[47321/4708]
 - (a) ユニオンナットレンチを使用して、リヤブレーキチューブNo. 1をマスターシリンダに取り付ける。

工具 ユニオンナットレンチ [09023-00100]
 計器 トルクレンチ 230F (30~230kg·cm) [20111]

基準値
 $T = 15N\cdot m$ (155kgf·cm) (規定締め付けトルク)
 $T' = 14N\cdot m$ (143kgf·cm) (ユニオンナットレンチおよびトルクレンチ230F使用時の読み)
18. フロントブレーキチューブNO.1取り付け[47311/4708]
 - (a) ユニオンナットレンチを使用して、フロントブレーキチューブNo. 1をマスターシリンダに取り付ける。

工具 ユニオンナットレンチ [09023-00100]
 計器 トルクレンチ 230F (30~230kg·cm) [20111]

基準値
 $T = 15N\cdot m$ (155kgf·cm) (規定締め付けトルク)
 $T' = 14N\cdot m$ (143kgf·cm) (ユニオンナットレンチおよびトルクレンチ230F使用時の読み)
19. ブレーキフルード補充
油脂・その他 トヨタ純正 ブレーキフルード2500H [32503]
20. ブレーキ系統エア抜き
計器 トルクレンチ [20110]
油脂・その他 トヨタ純正 ブレーキフルード2500H [32503]
基準値
 $T = 10.8N\cdot m$ (110kgf·cm) (ブリーダープラグ)
21. ブレーキフルード漏れ点検
22. ブレーキフルード量点検
23. ブレーキマスターシリンダリザーバストレーナ取り付け[47299/4702]
24. ブレーキマスターシリンダリザーバフイラキヤップASSY取り付け[47230/4702]

機能点検

1. パワーサプライ系機能・作動点検

<注意>

点検作業を実施した場合、ダイアグノーシスコードを記憶する
ことがあるので、点検作業終了後に必ずダイアグノーシスコー
ドの消去を行い、正常コードが出力されることを確認する。

(a) バッテリー電圧点検

SST 09082-00030, 09083-00150

基準値

10~14V (エンジン停止時)

(b) パワーサプライ系機能・作動点検

- (1) イグニッションスイッチ OFFで、ブレーキペダルを40回以
上踏み込み、パワーサプライ系の圧を抜く。

<参考>

パワーサプライ系の圧が抜けると、ブレーキペダル踏力が重く
なる。

- (2) リザーバのフルード液面が、MAXの位置になっていることを
確認する。
- (3) ホイールに輪止めをし、パーキングブレーキを解除する。
- (4) イグニッションスイッチをONし、ポンプモータが作動して停
止するまでの時間を点検する。

基準値

20~80秒

- (5) ポンプモータ停止後、エンジンを始動したとき、ウォーニング
ランプが点灯していないことを確認する。
- (6) エンジンを停止し、再度イグニッションスイッチをONにする。
- (7) ブレーキペダルを4、5回踏んだとき、ポンプモータが作動
し、停止することを確認する。
- (8) ブレーキペダルを4、5回踏んだとき、ポンプモータが作動し
てから停止するまでの時間を点検する。

基準値

2~11秒

- (9) ブレーキペダルを連続してペダリング（フルストローク）し
とき、15~20回でブレーキウォーニングランプが点灯し
サーが鳴ることを確認する。

<注意>

イグニッションスイッチON後、120秒以上経過後に点検を行
う。

2. ブースタ作動点検

(a) バッテリー電圧点検

SST 09082-00030, 09083-00150

基準値

10~14V (エンジン停止時)

(b) ブースタ作動点検

- (1) イグニッションスイッチOFFで、ブレーキペダルを40回以上踏み込み、パワーサプライ系の圧を抜く。

<参考>

パワーサプライ系の圧が抜けると、ブレーキペダル踏力が重くなる。

- (2) ブレーキペダルを踏んだまま、イグニッションスイッチをONにして、ペダルの高さの変化を点検する。

基 準

イグニッションスイッチ ON後、ペダルが少し奥へ入る

3. ハイドロブースタプレッシャゲージ使用点検

(a) バッテリー電圧点検

SST 09082-00030, 09083-00150

基準値

10~14V (エンジン停止時)

(b) ハイドロブースタプレッシャゲージおよび踏力計接続

- (1) イグニッションスイッチOFFで、ブレーキペダルを40回以上踏み込み、パワーサプライ系の圧を抜く。

<参考>

パワーサプライ系の圧が抜けると、ブレーキペダル踏力が重くなる。

- (2) SSTのアタッチメントを使用して、ハイドロブースタプレッシャゲージおよび踏力計を図のように接続し、ゲージのエア抜きをする。

SST 09709-29018


計器 ハイドロブースタプレッシャゲージ (株) バンザイ扱い [HYD-100S]

計器 ハイドロブースタプレッシャゲージ (株) イヤサカ扱い [IHYD-100S]

油脂・その他 トヨタ純正ブレーキフルード2500H [32503]

<参考>

エア抜きは、通常の方法で行う。



(c) 無倍力作動点検

- (1) イグニッションスイッチOFFで、ブレーキペダルを40回以上踏み込み、パワーサプライ系の圧を抜き、踏力と液圧の関係を点検する。

基準値

踏力 [N (kgf)]	Fr液圧 [MPa (kgf/cm ²)]	Rr液圧 [MPa (kgf/cm ²)]
245 {25}	1.96 {20}	0 {0}
343 {35}	2.74 {28}	0 {0}

(d) 倍力作動点検

- (1) イグニッションスイッチをONにし、ポンプモータ停止後(20~60秒後)、踏力と液圧の関係を点検する。

基準値

踏力 [N (kgf)]	Fr液圧 [MPa (kgf/cm ²)]	Rr液圧 [MPa (kgf/cm ²)]
49 {5}	2.35 {24}	2.5 {25.6}
98 {10}	5.3 {54}	5.6 {57.8}
147 {15}	7.8 {80}	8.4 {85.6}
196 {20}	10.4 {106}	11.1 {113.4}

4. ハイドロブースタプレッシャースイッチ作動点検(S 2000使用)

(a) プレッシャースイッチ(高圧)点検

- (1) SSTをDLC3に接続してイグニッションスイッチをONにし、ハイドロブースタ高圧スイッチとマスターシリンダ圧力センサの値をモニターする。

SST 09991-60101 (09991-60300)

- (2) パワーサプライ系の圧が抜けるまで、ブレーキペダルをポンピングする。

<参考>

パワーサプライ系の圧が抜けると、ブレーキペダル踏力が重くなる。

- (3) ブレーキペダルを一日踏み込み、ハイドロブースタ高圧スイッチがONからOFFになるときのマスターシリンダ圧力センサの値を読みとる。

基準値

12.5~20.1MPa (128~205kgf/cm²)

- (4) ブレーキペダルをポンピング(踏力20~35kgfで繰り返す)し、ハイドロブースタ高圧スイッチがOFFからONになる時のマスターシリンダ圧力センサの値を読みとる。

基準値

12.0~18.2MPa (122~186kgf/cm²)

(b) ブレッシャースイッチ(低圧)点検

- (1) SSTをDLC3に接続してイグニッションスイッチをONにし、ハイドロブースタ低圧スイッチとマスタシリンダ圧力センサの値をモニターする。

SST 09991-60101 (09991-60300)

- (2) パワーサプライ系の圧が抜けるまで、ブレーキペダルをポンピングする。

<参考>

パワーサプライ系の圧が抜けると、ブレーキペダル踏力が重くなる。

- (3) ブレーキペダルを目一杯踏み込み、ハイドロブースタ低圧スイッチがOFFからONになるときのマスタシリンダ圧力センサの値を読みとる。

基準値

9.0~15.1MPa ({92~154kgf/cm²})

- (4) ブレーキペダルをポンピング(踏力0~343N (0~35kgf)、10秒間に15~20回くらいの速さで繰り返す)し、ハイドロブースタ低圧スイッチがOFFからONになったとき、ブレーキペダルを目一杯踏み込んでマスタシリンダ圧力センサの値を読みとる。

基準値

8.5~13.3MPa ({87~136kgf·cm²})

(c) ブレッシャースイッチ相互点検

- (1) ハイドロブースタ高圧スイッチがOFFするときのマスタシリンダ圧力センサの値を読みとる。

基準

ハイドロブースタ低圧スイッチがOFFするときのマスタシリンダ圧力センサの値より大きい。

- (2) ハイドロブースタ高圧スイッチがONするときの値を読みとる。

基準

ハイドロブースタ低圧スイッチがONするときのマスタシリンダ圧力センサの値より大きい。

5. ハイドロブースタアキュームレータ点検

- (a) イグニッションスイッチをONにし、S2000を接続してマスタシリンダ圧力センサの値をモニターする。

SST 09991-60101, 09991-60300

- (b) パワーサプライ系の圧が抜けるまで、ブレーキペダルをポンピングする。

- (c) ブレーキペダルを目一杯踏み込み、図に示した(a)点のマスタシリンダ圧力センサの数値を読みとる。

基準値

5.1~8.9MPa ({52~91kgf/cm²})

(エンジンルーム内温度 約20°C)

<注意>

ペダリングを繰り返してアキュームレータ圧が警報以下(ブザーがなっている状態)が、1分以上続くとダイアグコードを記憶する場合があるので、点検終了後ダイアグコードが残っている場合、ダイアグコードを消去する。

